

Commune : Saint-Chaptes - Date de visite : 27-05-2014

Nom de la zone humide : Ripisylve sur le ruisseau de l'Arrière de la STEP au Moulin Chabaud

Type : ripisylve

Fréquence de submersion :

- Jamais submergé  
 Exceptionnellement  
 Régulièrement  
 Toujours

Etendue de submersion :

- Inconnu  
 Totalement  
 Partiellement

Densité de végétation arborée :  lâche  discontinue  dense  
 Largeur de la ripisylve :  < 3 m  3 à 10 m  10 à 50 m  > 50 m

Largeur du lit :

- < 3 m  
 3 à 10 m  
 > 10 m

Hauteur des berges :  < 1 m  < 2 m  > 2 m  
 Largeur des berges :  < 2 m  2 à 4 m  > 4 m  
 Cours d'eau canalisé :  oui  non

Evaluation des fonctions et des pressions

Fonction hydrologique/hydraulique :

-> Régulation des crues et des inondations  
 Forme du lit mineur non incisé et absence de berges abruptes

Fonction physique/biogéochimique :

-> Qualité des eaux  
 Présence d'espèces à capacité auto-épuratrice (Phragmites, Typha, Aulne, Frêne)

Fonction biologique/écologique :

-> Etat de conservation des habitats  
 Etat de conservation jugé bon

Pressions exercées au niveau de la zone contributive :

-> Agriculture  
 Présence de cultures annuelles ou temporaires (à moins de 100m)  
 Présence de cultures pérennes - vignes, vergers (à moins de 100m)  
 Traitement de fertilisation et pesticides  
 Problématique liée au bétail (piétinement, surpâturage)  
 Entretien mécanique dégradant (débroussaillage, coupe de ripisylve)  
 Pompage  
 Présence d'une retenue, d'un plan d'eau, d'une gravière

-> Sylviculture

plantation de résineux ou peupliers

-> Loisirs

zh empruntée pour accès à une zone de loisir (baignade, pêche, promenade)  
 loisirs motorisés

-> Urbanisation

Zone urbanisée (route, gazoduc, habitations)  
 Zone de stationnement

-> Autres pressions

Extraction de matériaux (à moins de 100m)  
 Décharges / remblais  
 Traces de pollutions :  
 Présence d'espèces invasives :

-> Bilan des pressions

Zone humide fortement contrainte par les pressions

Mémo :

Bon potentiel à valoriser

Orientations d'actions :

Conservation simple (en l'état)  
 Restauration d'une humidité des sols optimale  
 Diversification des milieux  
 Réouverture/gestion de milieux  
 Amélioration de la qualité des eaux  
 Amélioration des connexions avec les milieux annexes  
 Gestion des boisements  
 Autres :

Priorité d'intervention :

Prioritaire  Secondaire  Pas d'intervention nécessaire

Canaux et fossés :

- oui  
 non  
 Drainage  
 Irrigation  
 Navigation  
 Autres :

Présence d'ouvrages :

- oui  
 non  
 Barrage  
 Seuil  
 Buse  
 Pont  
 Gué  
 Autres : pont

Largeur moy. : m

Profondeur moy. : m

Entrée d'eau :

- permanent  
 saisonnier  
 artificielle  
 inconnue  
 cours d'eau  
 canaux/fossés  
 sources  
 nappes  
 plans d'eau  
 ruissellement diffus  
 précipitations

Sortie d'eau :

- permanent  
 saisonnier  
 artificielle  
 inconnue  
 cours d'eau  
 canaux/fossés  
 nappes  
 plans d'eau  
 eaux de crue  
 pompages  
 évaporation

Schéma de connection :

- 1 - traversée  
 2 - entrée et sortie  
 3 - entrée

- 4 - sortie  
 5 - passe à coté  
 6 - aucune connexion

Connexion avec d'autres ZH :

- continue  
 discontinue (+ 30 m)  
 isolée (+ 200 m)

Sol hydromorphe dans les 50 premiers cm :

- oui  
 non

Typologie RhoMeo :

- Bordures de cours d'eau  
 Plaines alluviales  
 Zh de bas-fonds en t?te de BV  
 -> zh d'altitude  
 -> zh de pente et source  
 -> zh de combe/berge  
 Région d'étangs  
 Bordures de plans d'eau  
 -> zh acide  
 -> zh alcaline  
 Marais et landes humides plaines et plateaux  
 -> prairie humide  
 -> pré salé continental  
 Zones humides ponctuelles  
 -> mare temporaire alcaline  
 -> mare temporaire acide  
 -> mare permanente  
 Marais aménagés dans un but agricole  
 Zones humides artificielles

Berges érodées :  oui  non

Aterrissement, galets :  oui  non

Description générale :

De la zone humide :

Ripisylve continue en bon état, berges abruptes de 3 à 4m sur cours d'eau de 4-5 m de large à écoulement temporaire, canalisé et incisé

De l'espace de fonctionnalité :

Cultures et zone urbanisée

Habitat

Etat > 50% 20 à 50% < 20%

Galerias de Peupliers provenço-languedociennes





Vue sur le lit mineur du ruisseau de l'Arrière.



Ripisylve en bon état, en lisière de cultures avec une large bande enherbée.



Rejet de la STEP.



Ripisylve continue avec présence d'hélophytes dans le lit mineur.



## Pédologie :

Id sondage	Type de sol	Sondage	Hydromorphie	Nappe	Commentaire
------------	-------------	---------	--------------	-------	-------------

## Espèces caractéristiques :

### Flore

*Alisma lanceolatum*  
*Carex pendula*  
*Convolvulus sepium*  
*Fraxinus angustifolia*  
*Humulus lupulus*  
*Lycopus europaeus*  
*Lythrum salicaria*  
*Mentha aquatica*  
*Phalaris arundinacea*  
*Phragmites australis*  
*Populus alba*  
*Ranunculus repens*  
**Rorippa amphibia - Znieff**  
*Scrophularia auriculata*  
*Veronica anagallis-aquatica*

### Faune

*Pelophylax* -  
**Oiseaux :**  
*Cettia cetti* - F

## Source des données :

Jean-Laurent Hentz (BE)

## Zone d'inventaire ou de protection :

Znieff de type 1 Plaine de Saint-Chaptes



Localisation de la commune au niveau du bassin versant des Gardons



Fonction hydrologique / hydraulique

A++

Fonction physique / bio-géochimique


A

Fonction biologique / écologique

A+

Pressions

5



- ▼ Sondage pédologique caractéristique des zones humides
- Captage d'alimentation en eau potable
- ▼ Sondage pédologique non caractéristique des zones humides
- ⊗ Station d'épuration

